Comune di Taurianova

Provincia di Reggio Calabria

Bolli

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DEI SS.AA. PIETRO E PAOLO

I LOTTO FUNZIONALE

La Committenza

Committente:

Parrocchia SS.AA. Pietro e Paolo

TAVOLA **A2**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Progettisti:

Arch. Antonio Carmelo Malivindi

Arch. Fortunato Romeo

Collaboratori:

Arch. Afonso Grillo

Ottobre 2020

PROGETTO ESECUTIVO

Art. 23 c. 8 D. Lgs 52/2016 – art. 33 D.P.R. n.207/2006

RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO PIAZZA VITTORIO EMANUELE II TAURIANOVA (RC)

1° LOTTO FUNZIONALE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

art. 34 D.P.R. n.207/2006

li, 19/10/2020

IL PROGETTISTA
Arch. Antonio Malivindi
Arch. Fortunato Romeo

Facciate principale

Facciate principale e laterale sx

Facciate laterale sx

Facciate posteriore

Facciate laterale dx

Facciate principale e laterale dx

Facciate principale e laterale sx – in evidenza il campanile

Manto di copertura – in evidenza il sistema precario di smaltimento delle acque meteoriche

Sottotetto navata principale e laterali – in evidenza le precarie condizioni igienico sanitarie causate dal guano

La struttura ed in particolare il controsoffitto si presenta infestata di guano (sostanza naturale formata dalla decomposizione di escrementi di piccioni). Detto guano è nocivo è costituisce un serio problema igienico sanitario e strutturale

Il guano dei piccioni sciogliendosi con la pioggia causa il deterioramento della struttura sia lignea che cementizia: la componente acida del percolato scioglie il carbonato di calcio danneggiando qualsiasi materiale.

Oltre al danno strutturale si deve considerare che il composto organico a reazione acida, offre un elemento costitutivo ideale alla moltiplicazione di organismi microscopici, quali muffe e funghi che ricoprono le superfici. La contaminazione fecale dell'ambiente, la polverizzazione e dispersione del guano, la presenza di nidi negli edifici, causano danni talvolta irreparabili, sono occasione di diffusione e di contagio di malattie infettive all'uomo

Vista interna del campanile

Navata principale

Navata laterale e area presbiteriale

Cappella

Locali a servizio – salone attività varie

Locali a servizio ufficio e vano scala di collegamento con il piano rialzato

19/10/2020

I PROGETTISTI

Arch. Antonio Malivindi *Arch. Fortunato Romeo*